

## 41° Pustertaler Ski-Marathon sabato 13.01.2018



### ZONA SCORRIMENTO O DOUBLE POLING:

Applicare come prima operazione, a caldo con il ferro, paraffina Marathon bianca Swix (**DHF104**). Ripetere la stessa operazione con **HF6BW**. Spatolare, spazzolare e lucidare lo sci come da programma e successivamente ricoprire con **Super Cera F Swix FC078**, tamponata velocemente con il ferro e successivamente rullata con la spazzola roto in fleece duro Swix T0018-F2. Lucidare e buona gara a tutti!

### ZONA TENUTA PER TECNICA CLASSICA:

Carteggiare la zona di tenuta, applicare una base sottile di **klister Swix KX20** stesa bene con il ferro. Lasciate raffreddare bene e applicate uno strato al 50% di **Klister Swix KX35** **klister universale Swix K22**.

Fatto questo, prendete un tubetto di sciolina stick **Swix VR040** e mescolate il tutto assieme alle klister, e solo una volta finita l'operazione tirate bene con il ferro sciolinatore Swix.

